

**PROTOKÓŁ**  
**KOMISJI SAMORZĄDOWO OŚWIATOWEJ**  
**z wyjazdowego posiedzenia do placówek oświatowych w dniu 23 sierpnia 2019 roku**

W piątek 23 sierpnia 2019 roku Komisja Samorządowo-Oświatowa Rady Gminy Kwilcz spotkała się na wyjazdowym posiedzeniu przedmiotem którego była wizytacja placówek oświatowych znajdujących się na terenie gminy Kwilcz pod kątem przygotowania do nowego roku szkolnego 2019/2020. Komisja Samorządowo-Oświatowa wizytowała wspólnie z Komisją Rewizyjną Rady Gminy Kwilcz. Lista osób obecnych w tym dniu znajduje się z załączniku.

Wizytacja rozpoczęła się spotkaniem o godz. 09:00 w Szkole Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Luboszu. Następnie Komisja udała się do Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu (ok. godz. 10:30) i do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kwilczu (ok. godz. 12:00). Dyrektorzy placówek przedstawili stan techniczny obiektów, różne prace które trwają przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020, organizację poszczególnych placówek. W wyniku rozmów, w których członkowie Komisji dopytywali o wykonywane bieżące prace, także pytali o potrzeby, problemy i wszelkie trudności w funkcjonowaniu podmiotów, ustalono (w kolejności wizytowania):

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Luboszu:

- a) zostaje tworzona skocznia (koszt ok. 10.000,00 złotych),
- b) system monitoringu szkolnego jest przestarzały,
- c) Szkoła potrzebuje 3 laptopów do sprawnego funkcjonowania dziennika elektronicznego,
- d) w Szkole pojawią się 2 tablice interaktywne,
- e) maszyny-automaty znajdujące się w części sali sportowej, z których dzieci i młodzież mogą kupować produkty są ze zdrową żywnością,,
- f) 3 komputery znajdujące się w bibliotece szkolnej są do wymiany,
- g) w bibliotece szkolnej utworzono stanowisko dla pracownika gminnej biblioteki publicznej w ramach tymczasowej „mobilnej biblioteki publicznej”,
- h) ze względu na większą ilość uczniów brakuje ok. 10 szt. krzesełek i stolików do klas lekcyjnych,
- i) wymiana grzejników, termomodernizacja obiektu,
- j) korytarz-hol szkoły powinien zostać pomalowany,
- k) brakuje 1 dużego dywanu do klasy lekcyjnej,
- l) należy pomalować starą pracownię komputerową (klasa 1 SP),
- m) przedłużenie chodnika przy wjeździe do Szkoły.

**Komisja wspólnie z Dyrektorem SP Lubosz ustaliła, że priorytetem na najbliższy okres jest zapewnienie większego bezpieczeństwa uczniom, poprzez przedłużenie chodnika przy wjeździe do Szkoły.**

Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu:

- a) sala 4 i 5-cio latków do remontu,
- b) należy wymienić grzejniki w całym obiekcie,
- c) została wykonana nawierzchnia na placu zabaw (kostka brukowa),
- d) Rozbudowa Przedszkola? Brak pokoju dla kadry pedagogicznej,
- e) musi nastąpić wymiana płotu wokół obiektu (ewentualne naprawy i malowanie całego płotu),
- f) w niedługim czasie powinno nastąpić malowanie korytarza, całości obiektu z innymi pracami remontowymi,
- g) pomysł zamontowania paneli fotowoltaicznych na dachu budynku w celu pozyskania energii dla obiektu,
- h) w Przedszkolu znajduje się niepotrzebny palnik olejowy + cysterny.

**Komisja wspólnie z Dyrektorem Przedszkola ustaliła, że priorytetem na najbliższy okres jest remont sali lekcyjnej „Biedronek” (obecne 4-5 latki).**

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kwilczu:

- a) w stołówce szkolnej została zamontowana klimatyzacja,
- b) potrzebne kolejne klimatyzatory do kuchni, pokoju nauczycielskiego, sekretariatu i księgowości (większość z tych pomieszczeń znajduje się od strony południowej),
- c) szczególnie z okresie wiosenno-letnim w obiekcie występuje duża temperatura powietrza (zwłaszcza w klasach lekcyjnych) – występuje potrzeba zamontowania odpowiednich rolet odbijających promienie słoneczne (koszt ok. 30.000,00 złotych),
- d) należy sukcesywnie wymieniać kolejne stoły i krzesła do klas, „reanimacja” obecnych jest nieopłacalna,
- e) w bibliotece szkolnej nie ma sprawnych komputerów dla uczniów,
- f) planowany remont sali gimnastycznej,
- g) należy wykonać główny wyłącznik prądu w obiekcie.

**Komisja wspólnie z Dyrektorem SP Kwilcz ustaliła, że priorytetem na najbliższy okres jest realizacja wytycznych wynikających ze stosownych przepisów prawa związanych z ochroną przeciwpożarową obiektu, tj. wykonanie głównego wyłącznika prądu, którego nie ma w placówce. Ponad to ważne jest, by zamontować rolety odbijające promienie słoneczne (temperatura w klasach lekcyjnych w okresie wiosenno-letnim wynosi ponad 30 stopni Celsjusza).**

Członkowie Komisji Samorządowo-Oświatowej zaproponowali, że środki finansowe potrzebne do realizacji wyżej wymienionych priorytetowych postulatów, ustalonych z dyrektorami placówek, powinny zostać zabezpieczone w budżecie na 2020 rok (np. w ramach środków po odstąpieniu od utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2020).

**Przewodniczący Komisji**

**Martin Halasz**